

# 第2单元 坐标变换与参数方程

## 2.1 坐标轴的平移与旋转



### 学习目标

1. 理解坐标轴平移与旋转的基本概念.
2. 掌握坐标轴平移与旋转的坐标变换公式. 掌握点在新坐标系坐标和原坐标系坐标的计算.



### 知识点归纳

#### 1. 基本概念

(1) **坐标轴的平移**: 只改变坐标原点的位置, 而不改变坐标轴的方向和单位长度的坐标系的变换称为**坐标轴的平移**.

(2) **坐标轴的旋转**: 不改变坐标原点的位置和单位长度, 只改变坐标轴方向的坐标系的变换称为**坐标轴的旋转**.

#### 2. 重要公式

##### (1) 坐标轴平移的坐标变换公式

$$\begin{cases} x = x_0 + x_1, \\ y = y_0 + y_1, \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = x - x_0, \\ y_1 = y - y_0. \end{cases}$$

(2) 坐标轴旋转的坐标变换公式

$$\begin{cases} x_1 = x \cos \theta + y \sin \theta, \\ y_1 = y \cos \theta - x \sin \theta, \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = x_1 \cos \theta - y_1 \sin \theta, \\ y = y_1 \cos \theta + x_1 \sin \theta. \end{cases}$$

### 巩固练习

1. 平移坐标轴, 将坐标原点移至点(1,2), 求下列各点在新坐标中的坐标:

(1)  $A(0,2)$ ;      (2)  $B(0,-2)$ ;      (3)  $C(3,2)$ ;      (4)  $D(3,-2)$ .

2. 平移坐标轴, 将坐标原点移至点(1,2), 已知下列各点在新坐标系中的坐标, 求它们在原坐标系中的坐标:

(1)  $A(0,2)$ ;      (2)  $B(0,-2)$ ;      (3)  $C(3,2)$ ;      (4)  $D(3,-2)$ .

3. 将坐标轴逆时针旋转 $\frac{\pi}{4}$ , 求下列各点在新坐标系中的坐标:

- (1)  $A(1, -2)$ ;      (2)  $B(-3, -3)$ ;      (3)  $C(-2, 1)$ ;      (4)  $D(2, 0)$ .

4. 将坐标轴逆时针旋转 $\frac{\pi}{4}$ , 已知下列各点在新坐标系中的坐标, 求它们在原坐标系中的坐标:

- (1)  $A(1, -2)$ ;      (2)  $B(-3, -3)$ ;      (3)  $C(-2, 1)$ ;      (4)  $D(2, 0)$ .

 自我检测

1. 利用平移坐标轴,化简下列方程:

(1)  $x^2 + y^2 + 6x + 2y - 6 = 0$ ;

(2)  $2x^2 + y^2 - 4x + 2y - 6 = 0$ .

2. 已知点  $M(2, -1)$ , 平移坐标轴, 把坐标原点移至点  $(-1, 2)$ , 然后再将坐标轴逆时针旋转  $30^\circ$ , 求点  $M$  在新坐标系中的坐标.

## 2.2 参数方程



### 学习目标

- 1 理解曲线的参数方程的概念.
2. 理解参变量的概念, 会由参变量的取值范围确定函数的定义域.
3. 会用“描点法”作出简单的参数方程的图像.



### 知识点归纳



1. **曲线的参数方程:** 曲线上动点  $M(x, y)$  的坐标  $x$  和  $y$ , 可以分别表示为一个新变量  $t$  的函数, 即

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases}$$

我们把这个方程称为**曲线的参数方程**, 变量  $t$  称为**参变量**.

2. **曲线的普通方程:** 把前面学过的给出曲线上点的坐标之间直接关系的方程  $f(x, y) = 0$  称为**曲线的普通方程**.

3. 常用几何曲线表:

曲线	图像	参数方程	参变量
经过点 $M(a, b)$ , 倾斜角为 $\theta$ 的直线		$\begin{cases} x = t \cos \theta + a \\ y = t \sin \theta + b \end{cases}$	$t$
圆心为坐标原点, 半径为 $r$ 的圆		$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$	$\theta$

续表

曲线	图像	参数方程	参变量
中心在原点, 长轴为 $2a$ , 短轴为 $2b$ 的椭圆		$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases}$	$\theta$
圆的渐开线		$\begin{cases} x = r(\cos t + t \sin t) \\ y = r(\sin t - t \cos t) \end{cases}$	$t$
摆线(或旋轮线)		$\begin{cases} x = r(t - \sin t) \\ y = r(1 - \cos t) \end{cases}$	$t$
心脏线		$\begin{cases} x = a \cos t(1 + \cos t) \\ y = a \sin t(1 + \cos t) \end{cases}$	$t$
笛卡尔叶形线		$\begin{cases} x = \frac{3at}{1+t^3} \\ y = \frac{3at^2}{1+t^3} \end{cases}$	$t$

### 巩固练习

1. 填空题:

(1) 椭圆  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  的参数方程是\_\_\_\_\_.(2)  $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$  的参数方程是\_\_\_\_\_.(3) 圆  $\begin{cases} x = 2 + 3\cos \theta, \\ y = -1 + 3\sin \theta \end{cases}$  ( $\theta$  为参数) 的普通方程是\_\_\_\_\_.

(4) 参数方程  $\begin{cases} x = 2 + t^2, \\ y = 2t^2 \end{cases}$  ( $t$  为参数) 的普通方程是\_\_\_\_\_.

2. 已知某直线经过点  $A(1,2)$  和  $B(-3,0)$  两点, 求该直线的参数方程.

3. 已知某圆的圆心为  $(2,3)$ , 半径为 4, 求该圆的参数方程.

4. 已知动圆:  $x^2 + y^2 - 2ax \cos \theta - 2by \sin \theta = 0$  ( $a, b$  是正数,  $a \neq b, \theta$  是参数), 求圆心的轨迹方程, 并说明其轨迹的形状.

 自我检测

1. 作出参数方程  $\begin{cases} x = \sqrt{3} \sin t, \\ y = \cos t \end{cases}$  ( $t$  为参数) 的图形.

2. 写出基圆半径为 7 cm 的圆的渐开线方程, 并作出它的图形.

3. 求曲线  $\begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin^2 \theta \end{cases}$  ( $\theta$  为参数) 与直线  $x + y = 1$  的交点坐标.



## 2.3 坐标变换与参数方程应用举例



### 学习目标

1. 掌握机床坐标系、工件坐标系、绝对坐标、增量坐标的概念.
2. 会解决实际生产中与本章知识相关的实际应用问题.



### 知识点归纳

坐标变换与参数方程在机械加工与数控编程中有着重要的作用.

在数控机床上加工工件是通过刀具相对工件的运动来实现的, 刀具的动作由数控系统发出的指令来控制. 为了定量的描述数控机床上刀具相对工件运动位置, 需要建立机床加工使用的坐标系.

数控机床有三个坐标系:

(1) 机床坐标系. 它是机床厂家在机器出厂前设置好的, 不可随意更改, 是用来确定工作台或刀架、机床主轴在工作时与机床导轨的相对位置, 其坐标系原点称为**机床原点**.

(2) 编程坐标系. 它是在编程时为了计算方便而确定的坐标系. 用来确定工件轮廓各点之间的相对位置, 其坐标原点由用户选定.

(3) 工件坐标系. 它是为了加工方便而选用的坐标系, 其坐标原点称为**工件原点**. 通常情况下, 工件坐标原点应与编程坐标原点重合.

数控系统中描述运动轨迹移动量的方式有两种: 绝对坐标系与相对坐标系. **绝对坐标系**是指所有坐标点均以某一个固定原点计量的坐标系, 点的坐标称为**绝对坐标**; **相对坐标系**是指运动轨迹的终点坐标相对于起点来计量的坐标系, 点的坐标称为**相对坐标**(增量坐标), 它是后一点坐标相对于前一点的坐标.



### 巩固练习

1. 设点  $P_1, P_2, P_3$  在机床坐标系中的坐标分别是  $(10, 30), (20, 40), (30, 20)$ .

(1) 现将  $P_1$  作为工件原点, 求点  $P_2, P_3$  的工件坐标系坐标;

(2) 加工顺序为  $P_1, P_2, P_3$ , 写出工件坐标系中, 点  $P_2, P_3$  的相对坐标.

2. 标注某工件的斜孔尺寸时, 将工件坐标系逆时针旋转  $45^\circ$ , 已知在新坐标系中点  $M$  的工件坐标为  $(10, -8)$ , 求点  $M$  在原坐标中的坐标. (单位: mm)

3. 已知某零件上点  $P$  的工件坐标为  $(1, 3)$ , 将工件坐标系逆时针旋转  $\theta$  度 (其中  $\cos \theta = \frac{3}{5}$ ,  $\sin \theta = \frac{4}{5}$ ) 后形成新坐标系, 求点  $P$  在新坐标系中的坐标.



4. 某齿廓的曲线为圆的渐开线, 如果该渐开线的半径为 35 cm, 试写出该渐开线的参数方程.

## 单元自测题

### 1. 选择题.

(1) 平移坐标轴, 将坐标原点移至  $(2, -3)$ , 如果点  $A$  在新坐标系中的坐标是  $(-1, 2)$ , 则点  $A$  在原坐标系中的坐标是( ).

A.  $(3, -5)$

B.  $(1, -1)$

C.  $(-3, 5)$

D.  $(-1, 1)$

(2) 平移坐标轴, 把原点  $O(0, 0)$  移到  $O_1(2, 3)$ , 点  $P(x_0, -1)$  在新坐标系下的坐标为  $P_1(-2, y_0)$ , 则( ).

A.  $x_0 = 0, y_0 = 2$

B.  $x_0 = 4, y_0 = -4$

C.  $x_0 = 0, y_0 = -4$

D.  $x_0 = -4, y_0 = 2$

(3) 将坐标轴逆时针旋转  $\frac{\pi}{3}$ , 则点  $P(1, -1)$  经坐标轴旋转后的新坐标为( ).

A.  $\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}, -\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$

B.  $\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}, \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$

C.  $\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}, -\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$

D.  $\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}, -\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$

(4) 将参数方程  $\begin{cases} x = 2\sin \theta, \\ y = \frac{1}{2} - \cos 2\theta \end{cases}$  ( $\theta$  为参数) 化为普通方程, 下列选项正确的是( ).



5. 化参数方程  $\begin{cases} x = 4t^2, \\ y = 2t + 1 \end{cases}$  ( $t \geq 0, t$  为参数) 为普通方程, 并说明方程的曲线是什么图形.

6. 求直线  $\begin{cases} x = 3t - 1, \\ y = 1 - 2t \end{cases}$  与曲线  $2x^2 + 3y - 5 = 0$  的交点坐标.

7. 已知参数方程为 
$$\begin{cases} x = x_0 + r \cos \theta, \\ y = y_0 + r \sin \theta. \end{cases}$$

- (1) 如果  $r$  为参变量,  $\theta$  为常数, 那么这个参数方程表示什么曲线?  
(2) 如果  $\theta$  为参变量,  $r$  为常数, 那么这个参数方程表示什么曲线?